



写真1 高日射反射率塗料による防水保護塗装改修





写真4 各種塗装をした金属折板屋根の熱画像