



図5 漆膜の屋外劣化の様子



### 修復前

- ・鉄製扉が錆びている
- ・鉄製扉の帯鉄が緑青を吹いている



### 修復後

- ・鉄製扉を漆で塗り替え
- ・鉄製扉の帯鉄を金箔で修復

図 1 4 二条城東大手門